


УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ Готовским
детским садом общеразвивающего
вида «Колокольчик»

 И.И. Дрожжина
«10» сентября 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

« ___ » _____ 20 ___ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области

1.2. Адрес объекта 309886, Белгородская область, Красненский р-н, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 459,5 кв.м

- часть здания на - этаже, - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: 2900 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1987, последнего текущего ремонта – 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г., капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; краткое: МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул. Подгорная, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление муниципальной услуги «Дошкольное образование».

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка, до перекрёстка ул. Восточная не доезжая детского сада, поворот на лево, напротив которого находится учреждение ;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: да;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (тротуарные дорожки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ-доступность условная
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ-доступность условная
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ-доступность условная
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ-доступность условная
4	с нарушениями зрения	ДУ-доступность условная
5	с нарушениями слуха	ДУ-доступность условная
6	с нарушениями умственного развития	ДУ-доступность условная

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ - доступно условно	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ - доступно условно	2	2, 3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ - доступно условно		4,5,6,7, 8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ - доступно условно		4,5,6,7, 8,10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - недоступно		9,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД - недоступно		5,4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - доступно условно		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: признать условно доступным для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный) Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный) или реконструкции при принятии собственника административного здания такового решения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции при принятии собственника административного здания такового решения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната)	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: проведения мероприятий по техническому обустройству может быть выполнено при принятии собственника административного здания такового решения.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):-

4.4.1. _____ согласование _____ на _____ Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

_____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте:

Позтажные планы, паспорт БТИ – технический паспорт на 11 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

-схема №1 –пути движения к объекту

Руководитель

рабочей группы: заведующая ДОУ

Дрожжина И.И.




Члены рабочей группы:

Завхоз Т.Н.Власова



Воспитатель Рудниченко И.Ю.



Председатель общества инвалидов Мамонова А.И.



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов: -

представители организации, расположенной на объекте: -

Управленческое решение согласовано «01» декабря 2016 г. (протокол № 1)

Комиссией (название) по проведению обследования объекта социальной инфраструктуры
МДОУ Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик»

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; 309886, Белгородская область, Красненский район, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Вход на территорию не оборудован доступными для инвалидов элементами информации об объекте.	Г,К,О,С	Вход на территорию оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	При заходе на пешеходную дорожку подъем составляет 0,20 м. (при норме 0,05 м.). Ширина дорожки 1,5 м. (при норме 1,8). Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке изменения направления движения следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения	К,С	Установление плавного заезда на тротуарную дорожку. Расширение тротуарной дорожки. Разместить тактильные средства на участке изменения направления движения не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения	Работы в порядке капитального ремонта. Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отклонений нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют места парковки для отдельных категорий инвалидов	К, О	На открытой автостоянке около учреждений обслуживания следует выделить места для	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)

						транспорта инвалидов и обозначить специальным знаком.	использованием ТСП)
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения Отсутствие плавного заезда на тротуарную дорожку. Ширина тротуарной дорожки не отвечает требованиям	Г,К,О,С	Установление плавного заезда на тротуарную дорожку. Расширение тротуарной дорожки. Установка средств информационной поддержки на всех путях движения к учреждению	Работы в порядке капитального ремонта. Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В - доступно частично всем		1	Работы в порядке капитального ремонта. индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обустроены специально выделенные пути движения к административному зданию.

Для адаптации на прилегающей территории к зданию необходимо организовать:

- установление плавного заезда на тротуарную дорожку.
- расширение тротуарной дорожки.
- оборудовать доступными элементами информации об объекте;
- обустройство на автостоянке специальных мест для МГН;
- разместить тактильные средства на участке изменения направления движения к административному зданию

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; 309886, Белгородская область, Красненский район, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Поручни с двух стороны	С, О	Установление дополнительных поручней	Работы в порядке капитального ремонта
2.2	Пандус (наружный)	нет			Ширина пандуса 0,90 м. при норме не менее 1,0м. Вдоль пандуса поручни установлены с одной стороны	К	Строительство пандуса, установление дополнительных поручней	Работы в порядке капитального ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2		Д-1,58 м Ш-3,45 м (дверь открывается «к себе» норма не менее 1,5м.)	К, О, С, Г, У	Отклонений нет	
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Отсутствуют фиксаторы положений «открыто» и «закрыто», задержка автоматического закрывания не менее 5 секунд. Перепады высоты в дверном проеме при входе в тамбур составляет 0,17 м. (при норме 0,025 м.).	К	Установление дополнительных технических приспособлений Установление плавного спуска (подъема)	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР) Работы в порядке капитального ремонта
2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбура – 1,25 Ширина – 1,30	К, О, С, Г, У	Без отклонений	
	ОБЩИЕ требования к зоне				1.Параметры пандуса, входной двери, дверного проема входной двери отклонены от норм. 2.Участки пола на путях движения на расстоянии	К, О, С, Г, У		Работы в порядке капитального ремонта, текущего ремонта

					0,6 м перед дверными проемами не имеют предупредительную рифленую поверхность или световой маячок;			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ - доступно условно		2, 3	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно либо, может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции при принятии собственником административного здания такового решения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для адаптации необходимо организовать:

- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;
- иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; 309886, Белгородская область, Красненский район, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4, 5,6,7, 8	В коридоре отсутствуют горизонтальные поручни	С, О	Установление горизонтальных поручней	Работы в порядке текущего ремонта
					Ширина пути движения по коридору (кабинеты 1-4) к зоне целевого назначения 1,40 м. (норма не менее 1,5м.)	К	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	_____
					В коридоре и в холле участки пола на путях движения перед дверными проемами не имеют предупредительной информации (рифленая поверхность) о препятствии	С	Разместить тактильные средства на участке изменения направления движения не менее чем за 0,6 м до начала опасного участка, изменения направления движения либо установление звуковых маяков	Индивидуальное решение с ТСП
					В связи с невозможностью продвижения по коридору к зоне целевого назначения в холле необходимы средства телефонной связи	К	Установление средств телефонной связи	Индивидуальное решение с ТСП

3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ - доступно условно		4, 5,6,7,8	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно либо, может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции при принятии собственником административного здания такового решения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для адаптации необходимо организовать:

- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;
- иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; 309886, Белгородская область, Красненский район, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная (групповая) форма обслуживания	есть		6,7,8,	Рядом, со стороны ручки входной двери в кабинет, отсутствуют: - дублирующая информация о помещении; - рельефные знаки на полу. В коридорах отсутствуют поручни	С,О	Разместить тактильные средства на поверхности пола, а также со стороны дверной ручки разместить дублирующую информацию о помещении и закрепить на высоте от 1,4 до 1,75 м. от пола	-Индивидуальное решение с ТСР -Работы в порядке текущего ремонта
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ - доступно условно		6,7,8	Организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

в качестве альтернативных мер по адаптации данной зоны может быть организована помощь инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, либо организована иная альтернативная форма обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, или в другом учреждении).

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
(туалетная комната)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; 309886, Белгородская область, Красненский район, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12	Рядом, со стороны ручки входной двери в кабинет, отсутствуют: - дублирующая информация о помещении; - рельефные знаки на полу. В коридорах отсутствуют поручни	С,О	Разместить тактильные средства на поверхности пола, а также со стороны дверной ручки разместить дублирующую информацию о помещении и закрепить на высоте от 1,4 до 1,75 м. от пола	- Индивидуальное решение с ТСП - Работы в порядке текущего ремонта
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната)	ДУ - доступно условно		12	Организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района Белгородской области; 309886, Белгородская область, Красненский район, с. Готовье, ул. Восточная, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Установлена пожарная сигнализация			
6.2	Акустические средства	есть			Установлена пожарная сигнализация			
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В учреждении отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха для получения информации об ассортименте предоставляемых услуг	С,Г	Установить звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха для получения информации об ассортименте предоставляемых услуг.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД - недоступно	-----	5,4	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- в учреждении установлена пожарная сигнализация со звуковым и визуальным эффектом;

-в качестве альтернативных мер по адаптации данной зоны может быть организована помощь инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.