

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА) СОСТОЯНИЯ ТСО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВСКОГО ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «КОЛОКОЛЬЧИК» КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«01» марта 2018 г.

с. Готовье

Комиссия в составе: заведующего МДОУ Готовским детским садом общеразвивающего вида «Колокольчик» Дрожжиной И.И. – председателя комиссии, членов комиссии: сотрудника отделения в г. Алексеевка УФСБ России по Белгородской области Денисова Ю.В.; начальника ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» майора полиции Бабуцких В.В.; начальника ОНД и ПР Красненского района капитана внутренней службы Попова С.М.; заместителя руководителя аппарата главы администрации района, секретаря Совета безопасности В.А.Головина; заместителя начальника отдела образования администрации Красненского района Красюк О.М. произвела обследование объекта: муниципального дошкольного образовательного учреждения Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик», расположенного по адресу: 309886, Белгородская область, Красненский район, село Готовье, ул. Восточная, дом № 4, телефон: 8(47262) 5-36-96.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Краткая характеристика объекта: Объект относится к категории А3 согласно Рекомендациям Р78.36.032-2013 МВД России. Отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание. На территории детского сада расположены объекты: овощехранилище, топочная, сарай. Общая площадь земельного участка – 0,29 га, протяжённость периметра – 216 м, общая площадь здания образовательного учреждения -447,9 м². Детский сад расположен в центре села вблизи улицы Восточная. С двух сторон территория детского сада окружена жилым массивом частного сектора, с третьей стороны находится Центр врача общей (семейной) практики. За

огражденной территорией перед центральным входом на территорию детского сада проходит дорога. Напротив главного входа на территорию детского сада через дорогу расположен филиал сбербанка. Окна с одной сторон здания выходят во двор, окна другой стороны здания выходят на улицу Восточная на частный сектор. Рельеф местности равнинный, прилегающих лесных массивов не имеется, возможность скрытого доступа к объекту исключена. Штатная ведомственная сторожевая охрана (ночные сторожа) 1,3 ставки (3 чел).

2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены здания детского сада кирпичные, пол деревянный крашеный и отделанный плиточкой, потолок из железобетонных плит перекрытий, крыша двухскатная (металлопрофиль), оконные конструкции пластиковые. Здание детского сада имеет два центральных входа. Двери центрального входа металлические одностворчатые с одним замком врезным сувальдного типа. Дверь запасного выхода со стороны пищеблока металлическая одностворчатая с с одним замком врезным сувальдного типа. Дверь запасного выхода со стороны кабинета завхоза металлическая одностворчатая с одним замком врезным сувальдного типа. Выхода на чердак нет. Периметр территории имеет ограждение: забор металлический решетчатый общей протяженностью 350 м, высотой - 1,5 м; деревянный забор протяженностью 140 м, высотой 1,3 м. со стороны частного сектора. Центральный вход на территорию детского сада с улицы Восточной оборудован металлической калиткой с одним замком врезным сувальдного типа с обеих сторон. Со стороны частных складских помещений имеются двухстворчатые ворота, запирающаяся на внутренний замок. Около территории детского сада имеются 1 опора освещения, освещающая весь двор, освещённость всей территории удовлетворительная.

3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: Охранной сигнализацией объект не оборудован. Для экстренного вызова полиции на первом этаже установлена кнопка тревожной сигнализации «Астра-321». Имеются датчики противодымные, автоматическая звуковая система оповещения – прибор приемно-контрольный А – 6, имеется система автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт МЧС ЕДДС -01, количество огнетушителей – 5 шт. (ОП- 5 (3) -АВСЕ); Приемное и передающее оборудование тревожной и пожарной сигнализации установлено на первом этаже в центральном коридоре. Объект оборудован системой видеонаблюдения, 4 видеокамер: 2 внутренних (центральный коридор), 2

наружных (1 шт. внутренняя часть двора, 1 шт. на часть двора ведущую к выходу из двора). Видеорегиистратор и монитор установлены в кабинете заведующего.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства тревожной сигнализации на объекте смонтированы в 2010 году, пожарной сигнализации в 2007 году, на момент проверки находились в рабочем состоянии.

ВЫВОД КОМИССИИ:

Техническая укрепленность данного объекта требует организации дополнительных мероприятий, указанных в предложениях.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации (проведена проверка срабатывания тревожной сигнализации на ПЦО ОВО), требуют организации дополнительных мероприятий, указанных в предложениях.

На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. N 1235, присвоить МДОУ Готовскому детскому саду общеразвивающего вида «Колокольчик» 3 категорию.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Устранить недостатки в периметральном ограждении и освещении территории. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на территорию. Рекомендуется использовать ограждение 2 класса защиты (РД МВД России 78.36.003 – 2002 г. / средняя степень защиты объекта от проникновения) – ограждения металлические сетчатые или решетчатые высотой не менее 2 м.	
2.	Заменить двери запасных выходов на металлические.	

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<i>Помещения с материальными ценностями (кабинеты с компьютерами), все служебные и учебные помещения первого этажа, а также все двери центрального и запасных выходов, все окна первого этажа оборудовать техническими средствами охраны с выводом извещений на пост охраны.</i>	
2.	<i>Еженедельно проверять работоспособность средств тревожной сигнализации во взаимодействии с ПЦО ОВО.</i>	
3.	<i>Дооборудовать систему видеонаблюдения наружными камерами с ИК подсветкой, исключающими образование «мертвых» зон. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.</i>	
4.	<i>Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).</i>	

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<i>Организовать и обеспечить пропускной и внутри объектовый режим, контроль за их функционированием.</i>	

2.	Обеспечить круглосуточную охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.
3.	Осуществлять периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта.
4.	Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны, бесперебойную и устойчивую связь объекта (территории).
5.	Проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

Председатель комиссии:



И.И. Дрожжина

Члены комиссии:



Ю.В. Денисов



В.В. Бабуцких



С.М. Попов



В.А. Головин

О.М. Красюк